ホビー用ワーカブルレジン 取扱説明書 WR - 200

この度は、ホビー用ワーカブルレジン「WRー200」をお買い上げいただき、誠にありがとうご ざいます。

本紙は、本製品を正しくお使いいただくための手引きです。本製品を安全に、正しくお使い いただくため、ご使用前に必ずお読み下さい。また必要なときにいつでもご覧いただけるよう、 大切に保管して下さい。

長

ホビー用ワーカブルレジン「WR-200」は、

- ■硬化すると木のような風合いになるエポキシ樹脂です。
- ■硬化物は、カンナ、ノコギリ、ノミ、ヤスリ等の木工用工具で自由に加工ができます。
- ■木目、逆目等方向性が無いため、加工が簡単です。
- ■削りすぎ等も簡単に補修できます。

安全にお使いいただくために

※本紙では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、次のように記載しています。

注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを示しています。



取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生 する可能性が想定される内容」を示しています。



- 1. 健康に有害な物質を含んでいる。
- 2. 硬化剤は腐食性物質である。
- ■当社で指定した以外の薬品類とは絶対に混合しないで下さい。
- ■子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ■充分に換気のできる場所で使用し、蒸気は吸い込まないようにして下さい。
- ■取扱い中は、付属の手袋を着用し、皮膚に触れないようにして、保護めがね、前掛け、必要に応じて有機ガス用防毒 マスク又は送気マスクを着用して下さい。
- ■取扱い後は、手、顔、首筋等をよく洗い、うがいを充分に行って下さい。
- ■本製品は、硬化する際に発熱します。やけどの恐れがあるため、取扱いには充分注意して下さい。
- ■作業着等衣服に付着した場合には、汚染された衣服を直ちに脱ぎ、石鹸水で完全に洗い流して下さい。
- ■袋からこぼれた場合には、密閉容器に回収して下さい。
- ■皮膚に付着した場合には、石鹸水で完全に洗い流し、外観に変化が見られたり、痛み、かゆみ等がある場合は直ちに 医師の診療を受けて下さい。
- ■目に入った場合には、15分以上洗眼した後、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。
- ■蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にした後、医師の診察を受けて下さい。
- ■誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ■保管に関しては、袋を密閉し、直射日光や火気を避け、涼しい乾燥した場所にて保管して下さい。
- ■開封後は、なるべく早く使用し、長期保管はしないで下さい。保管の際は、開封口を2~3回折り曲げる等して、袋から 中身が出ないようにして下さい。
- ■袋は、中身を使い切ってから廃棄して下さい。
- ■やむを得ず原料を廃棄する場合は、主剤と硬化剤を混合し、硬化させ、充分冷えてから廃棄して下さい。
- ■廃棄物の処理方法は、お住まいの各自治体の指示に従がって下さい。

用 途

- ■ホビー用モデル、模型等なの造形
- ■各種木材、発泡材の肉盛、接着、修正等

箱の中身を確認して下さい

■WR-200A主剤(緑色ラベル)×1 ■WR-200B硬化剤(赤色ラベル)×1

■取扱説明書(本紙)×1

■保護手袋×2

性

項			目		WR-200A(主剤)	WR-200B (硬化剤)		
外	\		観		茶褐色パテ状	淡紫色パテ状		
成			分		ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン		
混		合		(重量)	100	100		
可	使	時	間	(23°C/100g)	20~30分			
脱	型	時	間	(23°C/100g)	8~12時間			
硬	化	時	間	(23°C/100g)	12~48時間			
硬	化:	物比	重		0.7~0.9			
危	険 :	物 区	分	(消防法)	非危険物	非危険物		

注)上記特性値は、温度や作業条件等により変化しますので、数値はあくまでも目安として下さい。

その他

- ■品質管理には万全を期しておりますが、新品の状態で、原料中に異物が混入していたり、原料が 変質している場合は、ご購入された販売店または弊社までご連絡下さい。
- ■改良のため、製品の仕様を予告なく変更する事があります。
- ■本製品がお客様の用途に適しているかどうか、充分ご検討のうえ、お客様の責任でお決めいただく よう、お願いします。また、詳細な用途やその使用条件等は、弊社が管理できる範囲外のため、 責任は負いかねます。
- ■この商品は国内向けです。日本国外に持ち出される際は、事前にご相談下さい。
- ■詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(M.S.D.S.)をご参照下さい。

《裏面もお読み下さい》

使用条件

下記の条件で使用して下さい。

- ◆湿度:70%以下
- ◆室温度•樹脂温度:18℃以上
- ◆硬化剤の混合比精度: ±5%以内

(弊社推奨温度:20~25℃)

正しくお使いいただくために

本製品を正しくお使いいただくためには、エポキシ樹脂の特性を理解することが必要です。

エポキシ樹脂は、主剤(エポキシ成分)と硬化剤(変 性アミン成分)の2つの成分を混ぜ合わせることによっ て、化学反応を起こして硬化します。

主剤、硬化剤ともに反応する部分(手)を2つ以上持 ちます。2つの成分がお互い手をつなぐことによって、液 体から固体に変化します。










混合比とは、2成分の手の数がぴったりになる割合の事です。エポキシ樹脂の混合比は、重さの比 で表示します。(本製品は100:100)

混合比のズレがあると、どちらかの成分が余ります。余った成分は、手をつなげられないので、いつまで 経っても、硬化物が柔らかかったり、ベタついたり、固まらなかったりします。この状態を硬化不良とい います。

また混合比のズレがなくても、2成分が均一に混合・攪拌されていない場合も硬化不良となります。



エポキシ樹脂の反応性は、使用する樹脂の量、形状、 作業温度(室温度、液温度)によって異なります。 冬場など低い温度では、反応性が悪いため硬化しない 恐れがあります。また、夏場など高い温度では、反応性 が良くなるため、可使時間等が短くなります。


	良い	反応性	悪い
樹脂の量	多い	>	少ない
形状	球状	>	板状
温度	高い	>	低い

硬化時の注意・樹脂肉厚の大きい物、大型形状、室温度・樹脂温度が高い場合、反応熱が 高くなりますので火傷をしないように気をつけて下さい。

使用方法

次の物を別途用意して下さい。

■はかり(推奨: 最低目盛1gのもの)




計量

はかりの上にアルミホイル等を敷き、はかりにエポキシ樹脂が直接触れ ないようにします。

主剤と硬化剤を100:100の割合で正確に計量して下さい。

※必ず保護手袋を着用して、作業を行って下さい。

※混合比のズレがあると、硬化不良の原因になります。



混合


主剤と硬化剤を、均一になるまで練りこみ、混合します。

※必ず保護手袋を着用して、作業を行って下さい。

※主剤と硬化剤の色ムラが無くなるまで練りこみます。

※混合が不完全ですと、硬化不良の原因になります。






盛付け・硬化

へう等を使用して盛付けて下さい。8~12時間程度で硬化します。

※硬化時間は、樹脂の量、形状、作業温度(室温度、樹脂温度)に よって異なります。

※必ず保護手袋を着用して、作業を行って下さい。





加工

ノミ・カンナ等の木工用工具はもちろん、カッター、紙やすり等身近な物 でも加工できます。また、削りすぎた場合は、再度本製品を盛り付けて、 修整することができます。

(注意)付属の保護手袋が破損してしまった場合は、直ちに手袋の使用を中止して下さい。

製造販売元

日新レジン株式会社





〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2280番 TEL 045-811-1093 FAX 045-811-0422